

Anexa 3\_T6h - Tabel cu incidentele deosebite din cadrul SDEE Muntenia Nord - an 2019

Numar incident - ANRE	Data/ora declanșare incident deosebit		Localizare declanșare incident deosebit						Zona afectate (judet - localități afectate)	Nr. total utilizatori afectați	Tranșe reconectare utilizatori							
			Judet	Nivel de tensiune	Instalație electrică	Element afectat	Categ. intr. (b/c/d)	Cauza declanșării incidentului <sup>2)</sup>			Tranșa nr.	Nr. utilizatori întrerupți			Durată întrerupere	Putere întrerupă [MW]	Energie netă livr. [MWh]	Total Energie netă livr. <sup>3)</sup> [MWh]
												IT	MT	JT				
1	10/01/19	8:57	Buzau	MT	LEA 20 kV Vintila Voda alimentata din	izolator spart la cadrul sigurante + conductor	d	Apare p.p. neta faza "S" in barele 20 kV din st.	jud. Buzau, loc. situate in nordul judetului	5906	1	-	2	5798	5,26	1,41	7,66	7,79
2	12.01.2019	10:25	Prahova	MT	LEA 20 kV Malaiesti	Derivata Dumbravesti	d	Defect trecator	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca,	5603	1	-	18	5363	0,05	2	0,17	0,49
3	15.01.2019	8:25	Buzau	MT	LEA 20 kV Vadu	CTE 20 kV defect la SPT	c	Declanșează LEA 20 kV	jud. Buzau, loc. situate in	6891	1	-	3	6888	2,38	2,32	5,85	5,85
4	24.01.2019	5:45	Galati	IT	STATIA PECHEA	nu e cazul	b	RAR (-) pe LEA 110kV	Costache Negri partial, Pechea,	6481	1	-	2	220	1,36	0,2	0,32	20,10
5	24.01.2019	8:46	Galati	IT	STATIA LAMINOR	nu e cazul	b	RAR (-) pe LEA 110kV	Oras Galati partial	5175	1	-	13	5162	0,17	5	1,4	1,42
6	24.01.2019	9:04	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Ciorasti	LEA MT	b	la stalpul 1 pe racord 20kV Ceco Galbenus, cordita retezata.	Munteni, Tepu, Berbeci, Nartesti, Gohor, Brahasesti, Corcioveni, Priponești, Ciorasti	4100	1	-	0	4100	0,08	1,15	0,2	11,70
7	23/01/19	14:43	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	LEA 20 kV Plavia - Derivata PT 2199	d	Creanga cazuta pe LEA Derivata PT 2199	Urlati, Iordacheanu, Tomsani, Plavia, Apostolache, Lapos,	7361	2	0	2	4698	0,10	3	0,50	1,60
8	24.01.2019	23:07	Dambovita	IT	statia 110/20 kV Titu	statia 110/20 kV Titu	d	refuz de declanșare F-110 kV Potlogi, F-110 kV CT IA-2 si nu a	jud. Dambovita - loc. Titu, Odobesti, Branistea, Salcioara, Costestii din Vale,	9277	2	1	0	0	0,32	1,2	0,6	7,28
9	27.01.2019	9:37	Galati	MT	LEA 20kV Liesti-PA2	nu e cazul	d	Nu s-au evidentiati	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti,	5389	1	-	7	5382	0,12	2,99	0,6	0,60
10	26/01/19	21:10	Buzau	IT	Statia 110/20kV	trafo1-110/20kV	b	declanșează IO 110 kV	jud. Buzau, loc. Situate in sudul	17609	1	-	81	17528	0,58	3,5	3,38	3,38
11	27/01/19	13:42	Buzau	IT	LEA 110 kV Satuc -	Statia 110/20 kV Beceni	b	declanșează LEA 110	jud. Buzau, loc. Situate in	11189	1	-	2	11187	0,48	2,5	2,00	2,00
12	26/01/19	21:14	Braila	IT	2. Jugureanu, 3. Colțea; 4. Făurei; 5. CFR Făurei		b	Conductoare active de fază rupte, între Maxenu și Pogonele care aparțin Conductor activ faza „S” rupt între stâlpii 181-188, între Dudesti și Bărgănuș, pe LEA-110kV Dudesti+racord	BRAILA: Ciocile, Chioibăsești, Ștefan Gheorghiu (Chichinetu), Rosiori, Coltea, Florica, Tataru, BRAILA: Bărgănuș, Victoria, Crocile, Chioibăsești, Ștefan Gheorghiu (Chichinetu), Rosiori, Coltea, Florica, Tataru, Bumbacari, Dudesti, Dudescu,	26138	1	0	6	4207	0,04	11,00	0,73	5,93
13	27/01/19	10:44	Braila	IT	1. Bărgănuș 2. Dudesti; 3. Jugureanu; 4. Colțea; 5. Făurei; 6. Jirfău; 7. Ianca;		b	Conditii meteo deosebite: ploaie inghetata, chiciura, vant puternic, zapada. Stalpii	Ciorani, Salciile, Fulga de Jos, Fulga de Sus, Baba Ana, Boldesti Gradistea	29229	2	20	20	8470	0,57	3,60	3,42	13,74
14	25/01/19	1:16	Prahova	MT	Statia 110/ 20kV Mizil	LEA 20 kV Ciorani	b	Conditii meteo deosebite: ploaie inghetata, chiciura, vant puternic, zapada. Stalpii	Ciorani, Salciile, Fulga de Jos, Fulga de Sus, Baba Ana, Boldesti Gradistea	6617	2	3	690	2,19	0,2	0,46	24,72	
15	25/01/19	1:09	Buzau	MT	LEA 20 kV Glodeanu	conductoare intrate în	b	Declanșează LEA 20 kV	jud. Buzau, loc. situate in sudul	6281	1	-	20	6261	1,36	3,28	5,25	5,25
16	28/01/19	14:32	Buzau	MT	L.20 kV Scutelnici alimentata din St.110/20 kV Pogonele	izolator spart și conductor căzut pe consola la stâlpii nr. 380 din axul liniei.	b	Apare p.p. neta faza "R" in barele 20 kV din statia 110/20 kV	jud. Buzau, loc. situate in sudul judetului	5772	1	-	8	2360	0,06	1,35	0,14	3,49
17	29/01/19	11:38	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	LEA 20 kV Plavia - R 01	d	Copaci cazuti in LEA	Urlati, Iordacheanu, Tomsani,	7361	1	-	7	7358	1,07	3,8	4,24	4,24
18	04/02/19	21:40	Buzau	MT	LEA 20 kV Scutelnici alimentată din statia	Conductor rupt pe SD 20 kV PT 0601 și respectiv	b	Declanșează LEA 20 kV Scutelnici în statia	jud. Buzau, loc. situate in sudul judetului	5772	1	-	20	5573	1,27	3,84	5,57	7,39
19	06.02.2019	14:52	Galati	MT	LES 6KV Statia Filesti - PA7 Tiglina 2	nu este cazul	d	nu s-au evidentiati defecte	partial oras Galati	5096	1	0	0	3074	0,39	1,85	1,20	3,99
19	06.02.2019	14:52	Galati	MT	LES 6KV Statia Filesti - PA 5 Tiglina 1	LES MT	d	nu s-au evidentiati defecte	partial oras Galati	3405	2	0	0	2022	2,16	1,23	2,79	2,38
20	10.02.2019	9:54	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	LEA 20 kV Plavia -R 01-	d	defect trecator	Urlati, Iordacheanu, Tomsani	7361	1	0	3	7358	0,04	1,2	0,08	0,08
21	10.02.2019	8:43	Vrancea	MT	LEA 20kV Soveja	izolator	d	izolator rupt faza S la SD 20kV, stp. 195/1 deriv. 20kV. Paltin Cosmote, conductoare flesate intre stalpii 4-5 din derivatie	jud. Vrancea - com. Vidra, Vrancea, Paulesti, Barsesti, Negriesti, Tulnici, Nuruja, Nistoresi, Paltin, Nereju	12132	1	-	8	5863	0,10	0,6387	0,11	1,67
22	08.02.2019	12:45	Dambovita	IT	Statia 110/20kV	izolator	d	izolator sustinere pad	jud. Dambovita - loc. Pacioasa	8422	1	0	10	8412	0,34	7,086	4,02	4,02
23	11.02.2019	12:50	Vrancea	MT	LEA 20kV Campuri	izolatori sparti si faze cazute pe consola	c	copac taiat (copacul este marcat) si cazut peste	jud. Vrancea - com. Vizantea-Livezi, Campuri, Racocsa,	18040	1	-	23	16898	0,07	3,517	0,41	1,89
24	20.02.2019	10:51	Vrancea	MT	LEA 20kV Ceramica	TT si LES 20kV	d	2TT arse in PTZ 3304 Vmificatie Odobesti, in cel.2(masura); defect LES 20kV intre	jud. Vrancea - oras Odobesti, com.: Vartescoti, Carligele (sat Dalhaut), Jaristea, Bolotesti	7274	2	-	0	386	1,59	0,217	0,43	13,66
25	22.02.2019	9:10	Vrancea	MT	LEA 20kV Sonde 1	LEA	d	trecator, pasare in retea	jud. Vrancea - oras Adjud (partial), com.: Ruginesti,	5807	1	-	5	1291	0,11	0,224	0,04	0,28
26	23.02.2019	4:07	Prahova	MT	LEA 20 kV Ciorani	Derivata SD2C	b	Conditii meteo deosebite : Vant puternic, viscol, 2 izolatori conturati, 1	Conduratu, Baba Ana, Fulga de Sus, Fulga de Jos, Boldesti, Gradistea, Cioranii de Sus,	6617	2	15	3309	1,18	1,56	2,03	3,09	
27	22.02.2019	15:25	Buzau	MT	LEA 20 kV Glodeanu Sarat alimentată din statia 220/110/20 kV	Vânt foarte puternic in zona. Sarma in retea la stalp de racord PT 0139	b	Declanșează LEA 20 kV Glodeanu Sarat in statia 220/110/20 kV Stalpu	jud. Buzau, loc. situate in sudul judetului Buzau	5495	1	-	4	1	0,04	0,22	0,01	1,68
28	22.02.2019	16:01	Buzau	MT	LEA 20 kV Scutelnici	conductoare intrate în	b	Declanșează LEA 20 kV	jud. Buzau, loc. situate in sudul	5768	1	-	17	5751	0,58	3,71	3,59	3,59
29	05.03.2019	18:40	Galati	MT	Statia Liesti 110/20kV Bara A+B 20kV	Izolator spart	d	Izolator spart cadrul de siguranta la TRAF0	Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti,	7667	1	-	7	4127	0,30	1,6	0,80	2,42
30	05.03.2019	11:31	Buzau	MT	LEA 20 kV Scutelnici alimentată din statia 110/20 kV Pogonele	conductor MT rupt faza "S" în axul liniei între STS 4 și SS 5, la stalp de racord derivata 20 kV PT 9644	b	Declanșează LEA 20 kV Scutelnici în statia 110/20 kV Pogonele prin protectie maximala de curent tr. 1 conductor	jud. Buzau, loc. situate in sudul judetului	5767	1	-	6	1495	0,12	0,96	0,19	5,11
31	05.03.2019	12:35	Prahova	MT	LEA 20 kV Malaiesti	Stalpul nr. 192 - conductoare rupte și izolator rupt	b	Copaci cazuti pe LEA 20 kV Malaiesti dupa SS 6 (stp. 192) - vant	jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni,	5603	2	13	2755	0,32	0,83	0,44	1,82	
32	05.03.2019	12:51	Prahova	MT	Statia 20 / 6 kV Slanic	LEA 20 kV Comune: Conductoare rupte între SPT 2060 si PT 2060	b	Copac cazut pe LEA 20 kV Comune între SPT 2060 si PT 2060	jud. Prahova loc.: Stefesti, Berteia, Alunis, Pietriceaua, Livadea, Podul Ursului,	6912	3	0	226	5,25	0,09	0,49	1,15	
33	06.03.2019	11:00	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilita	nu	d	defect trecator, in conditii meteo de vant	jud. Vrancea - oras Panciu (partial) si com. Straoane,	5487	1	-	5	3272	0,10	0,85	0,142	0,29
34	07.03.2019	10:31	Vrancea	MT	LEA 20kV Sonde 1	nu	d	defect trecator, vant puternic in zona	jud. Vrancea - oras Adjud (partial), com. Ruginesti, Paunesti, Pufesti	5994	1	-	2	185	0,04	0,056	0,004	2,50
35	07/03/19	16:03	Buzau	MT	LEA 20 kV Scutelnici alimentata din St.110/20 kV Pogonele	derivata PT 9644 20 kV Ferma Glodeanu Siliștea - proprietate consumator	c	declanșează LEA 20 kV Scutelnici în statia 110/20 kV Pogonele prin protectie maximala	jud. Buzau, loc. situate in sudul judetului	5772	2	-	17	4570	0,32	3,14	1,675	2,56
36	09.03.2019	13:09	Vrancea	MT	LEA 20kV Movilita	izolator	d	izolator rupt	jud. Vrancea - oras Panciu (partial) si com. Straoane, Movilita si Fitomesti	5487	4	1	5	3272	0,15	1,108	0,277	0,783
37	10.03.2019	13:28	Galati	MT	LEA 20kV Liesti-PA2 F	LEA 20kV	b	defect trecator, vant	Liesti, Ivesti	5389	1	0	0	5389	0,07	2,985	0,35	0,35
38	11.03.2019	9:30	Vrancea	MT	LEA 20kV Soveja	3 sigurante arse la PTA 5177 Haulisca 1 si izolator rupt, la stalp nr.39 din deriv. 20kV Postina	b	vant puternic in zona; avertizare cod galben	jud. Vrancea: com. Vidra, Vrancea, Paulesti, Barsesti, Nuruja, Nistoresi, Paltin, Nereju	8727	1	-	13	7716	0,14	1,60	0,37	1,12



Numar incident - ANRE	Data/ora declansare incident deosebit	Localizare declansare incident deosebit						Zona afectate (judet - localitati) afectate)	Nr. total utilizatori afectati	Transee reconectare utilizatori						
		Judet	Nivel de tensiune	Instalatie electrica	Element afectat	Categ. intr. 1) (b/c/d)	Cauza declansarii incidentului 2)			Nr. utilizatori intrerupti	Durata intreruperii	Putere intrerupta [MW]	Energie nelivr. [MWh]	Total Energie nelivrata 3) [MWh]		
															IT	MT
86	07/06/19 20:24	Prahova	MT	LEA 20 kV Ciorani	Izolator conturnat la LEA 20 kV Ciorani	b	Conditii meteo deosebite	6618	1	23	6595	1.16	1.2	1.52	1.52	
87	09/06/19 5:57	Prahova	MT	Statia 110 /20 kV Mizil	conductor rupt intr stalpii nr. 21 si 22, din derivatia P.T. 1117	b	Conditii meteo deosebite - Avertizare meteorologica COD Portocaliu nr. 44/	16302	1	23	6131	0.50	2.26	1.13	3.24	
88	10/06/19 16:35	Galati	MT	LEA 20kV Liesti - PA 2 F-ca de Zahar	LEA MT, izolator ISNS	b	1. Conductor rupt cazut la sol intr stalpul 368-369;	5389	1	0	4	2546	1.27	1.41	2.04	
89	10/06/19 17:16	Vrancea	MT	LEA 20kV Milcov	LEA 20kV	b	defect treacator; Cod	5654	1	1	5653	0.25	1.233	0.51	0.51	
90	12/06/19 16:26	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Petrol (are si o portiune din LEA 20kV Tecuci)	LES MT	d	defect LES 20kV Statia Tecuci iesire in LEA 20kV Petrol	5134	1	0	4	4856	0.07	2.26	0.26	
91	12/06/19 10:14	Prahova	MT	LEA 20 kV Comarnic	LES 20 kV PC 6133 - PT 70	c	LES 20 kV PC 6133 - PT 70 lovit la sapaturii	5637	1	19	5239	0.06	2.43	0.24	0.42	
92	13/06/19 16:07	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	Derivatie PT 2080	b	Conditii meteo deosebite	7349	1	3	7346	1.28	2.1	3.08	3.08	
93	16/06/19 17:21	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Liesti	LEA MT	b	defect treacator, vant	8662	1	0	15	8647	0.04	4.04	0.27	0.27
94	14/06/19 14:18	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Liesti	LEA MT	c	o busculetina a intrat in contact cu reteaua	6371	1	0	3	4486	0.12	1.59	0.32	0.94
95	17/06/19 17:39	Vrancea	MT	Statia 110/20kV Magura	declansat T 1 25000kVA 110/20kV	d	TC si SB2 20kV cel.20kV Turda distrus, 120kV Apele Romane declansat, LES 20kV PTZ 2301 MIU - PTZ 2300 Sihleanu indisponibil	21625	1	0	0	2224	0.28	1.131	0.53	6.73
96	16/06/19 16:35	Dambovita	IT	Statia 110/20/6kV Valea Voievozilor Trafo	Trafo-3 110/20 kV	d	pasare electrocutata pe pod bare 20 kV Trafo-3	16878	1	1	6798	0.27	2.4	1.08	4.81	
97	14/06/19 19:10	Buzau	IT	Statia 110/20 kV	nu este cazul	b	defect treacator pe LEA	12246	1	58	12188	0.44	4	2.93	2.93	
98	15/06/19 18:27	Buzau	IT	Statia 110/20/6 kV Ramnicu Sarat	au fost afectate cablul 20 kV Trafo 2 - 110/20/6 kV.	b	explozie in canal de cabluri 20 kV in profil in	26728	1	57	22044	1.33	7.9	12.25	15.61	
99	17/06/19 11:45	Buzau	IT	Statia 220/110/20 kV L. 20 kV Ciorasti alimentata din	TT-110 kV pe LEA 110 trafo 20,4 kV PT0071 din LEA 20 kV Ciorasti	b	explozie TT-110 kV pe	20784	1	115	20609	0.16	1.63	4.89	4.89	
100	17/06/19 19:00	Buzau	MT	Statia 110/20/6 kV	LEA 20 kV	b	Apare pp netă faza R in Statia 110/20/6 kV	7007	1	30	6802	0.08	2.9	0.39	3.86	
101	18/06/19 17:39	Galati	MT	Statia Bujoroi 110/20kV CL 20kV	Nu e cazul	b	defect treacator; ploaie torentiala in zona, conform mesaj	10862	1	0	2	720	0.40	0.23	0.15	2.91
102	18/06/19 18:43	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Liesti	sigurante MT	b	Signurate arse de MT in PTA 2 Torcesti, conditii	6371	1	0	3	6124	0.35	2.17	1.27	1.52
103	18/06/19 17:20	Prahova	MT	Statia 20/6 kV Mihai	Bara 20 kV, celula 20	b	Ploaie torentiala si vant	5203	1	1	5202	0.15	3	0.75	0.75	
104	19/06/19 16:59	Galati	MT	Statia 110/20kV Beresti	nu este cazul	b	defect treacator, vant	7562	1	0	16	7546	0.23	2.4	0.92	0.92
105	20/06/19 18:02	Prahova	IT	LEA 110 kV Valeni	Statia 110/20 kV	b	Conditii meteo deosebite	17852	1	0	47	17805	0.24	1.3	5.20	5.20
106	20/06/19 18:01	Prahova	MT	LEA 20 kV FCA	LEA 20 kV FCA	b	Conditii meteo deosebite	7327	1	4	5756	0.14	1.34	0.31	0.64	
107	20/06/19 18:10	Prahova	MT	LEA 20 kV Malaesti	LEA 20 kV Malaesti - creanga in linie la stalpul nr. 298	b	Avertizare de fenomene Meteorologice	5592	1	23	4698	0.65	0.815	0.07	0.33	
108	20/06/19 15:52	Prahova	MT	LEA 20 kV Ciorani	Derivatie SD1B Conductor rupt si izolator	b	Conditii meteo deosebite	6618	1	0	21	5901	0.18	1.61	0.48	1.06
109	20/06/19 19:32	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	LEA 20 kV Plavia dupa	b	Conditii meteo deosebite	7349	1	0	3	7346	1.08	1.2	1.36	1.36
110	22/06/19 17:06	Galati	MT	Statia Beresti 20kV	4 stalpi MT	b	patru stalpi de tip SEI cazuti la sol pe derivatia copac cazut peste rețeaua (cod galben de averse, descarcari electrice,	6778	1	1	1	4794	0.05	1.067	0.09	10.46
111	22/06/19 21:03	Vrancea	MT	LEA 20kV Cimpuri	LEA	b	com: Campuri, Vizantea-Livezi, Racoasa, Soveja	6058	2	0	1	1103	1.37	0.245	0.40	0.56
112	22/06/19 3:38	Braila	IT	Statiile 110/20kV Jugureanu, Colțea,	nu	d	defect treacator pe LEA-110kV Pogonele-	7946	1	29	4481	1.45	1.60	2.80	4.23	
113	22/06/19 3:38	Buzau	IT	Statia 110/20kV	trafo 2-110/20kV	b	RAR (-) pe LEA 110 kV	16904	1	0	82	16822	0.46	4.6	3.53	3.53
114	21/06/19 6:50	Prahova	MT	LEA 20 kV Comune	LEA 20 kV Comune derivatie SD1C	b	Conditii meteo deosebite	6789	1	0	3	6221	1.20	1.1	1.47	1.86
115	24/06/19 18:00	Galati	MT	CL 20kV	Nu e cazul	b	Nu s-a evidentiat defectul, in zona a ploii	10125	1	0	6	2557	0.44	1.12	0.82	3.43
116	25/06/19 18:50	Galati	IT	LEA 110kV Vanatori-	Nu e cazul	b	defect treacator, in zona	25179	1	0	50	25129	1.03	4	4.20	4.20
117	25/06/19 18:13	Prahova	MT	LEA 20 kV Plavia	LEA 20 kV Plavia dupa RI - SV 256	b	Conditii meteo deosebite	7963	1	14	7807	0.51	1.96	1.67	2.30	
118	25/06/19 18:27	Prahova	MT	LEA 20kV Zanoasa	LEA 20 kV Zanoasa	b	Conditii meteo deosebite	5366	1	13	5353	1.37	1.2	1.94	1.94	
119	25/06/19 19:42	Prahova	MT	LEA 20 kV FCA	Derivatie R 106, Derivatie R 107	b	Conditii meteo deosebite	7171	1	0	9	3629	0.18	0.91	0.27	2.03
120	25/06/19 18:27	Prahova	MT	LEA 20 kV Potigrafu	LEA 20 kV Potigrafu Derivatie SD3D	b	Conditii meteo deosebite	6378	1	0	1	1964	0.08	0.61	0.08	5.28
121	25/06/19 21:56	Buzau	IT	Statia 110/20 kV	Declansează trafo 1-	b	Descărcări atmosferice,	16383	1	0	21	16362	0.10	2.84	0.47	0.47
122	26/06/19 1:56	Buzau	IT	Statia 110/20 kV	Declansează trafo 2-	b	Se vor face verificări si	16383	1	0	21	16362	0.21	2.84	0.99	0.99
123	26/06/19 19:15	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Petrol (are si o portiune din LEA 20kV Tecuci)	LES MT	d	Defect LES 20kV Statia Tecuci - iesire in LEA 20kV Petrol	5124	1	0	4	4846	0.08	2.27	0.30	0.43
124	26/06/19 16:43	Vrancea	MT	LEA 20kV Milcov	LEA	b	2 copaci (apartin ROMSILVA) cazuti	5654	1	1	4750	0.07	1.034	0.12	0.28	
125	27/06/19 19:25	Galati	IT	Statia 110/20kV Pechea	nu este cazul	b	defect treacator, in zona	6564	1	0	10	6554	0.48	2	1.60	1.60
126	27/06/19 21:31	Galati	IT	Statia 110/20kV Pechea	nu este cazul	b	defect treacator, in zona	6564	1	0	10	6554	0.18	2	0.60	0.60
127	27/06/19 19:04	Vrancea	MT	LEA 20kV Sonde 1	LEA	b	defect treacator (cod portocaliu de averse, descarcari electrice,	5741	1	0	0	1296	0.30	0.24	0.120	0.669
128	03/07/19 13:51	Galati	IT	STATIA PECHEA	nu este cazul	b	Nu s-a evidentiat	6564	1	0	10	6554	1.24	2	2.80	2.80
129	03/07/19 10:41	Prahova	IT	Statia 110/20 kV Columbia	Separator bara A - masura A faza S pol spre bara	b	SBA-110kV cu izolator rupt pe faza „S” polul	34792	1	1	0	0	0.09	3	0.45	4.72
130	03/07/19 17:24	Vrancea	MT	Statia 110/20kV CEIL	T 4 110/20kV	b	descarcator faza S conturata la R 181LC, din LEA 20kV Porcine Rezerva (cod portocaliu de averse, descarcari electrice, vijelii si grindina, in intervalul 03.07.2019, ora 10-00	11530	1	0	4	383	0.25	1.44	0.11	2.73
131	04/07/19 7:22	Buzau	IT	Statia 110/20kV	Declansare prin DPDR	d	Lucrari in circuitele	16455	1	0	21	16434	0.99	3.6	0.54	0.54
132	04/07/19 10:55	Vrancea	MT	LEA 20kV Andreișu	LEA 20kV	d	defect treacator (vant puternic in zona)	5527	1	0	4	0.10	0.001	0.00	1.16	
133	07/07/19 4:27	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Petrol (are si o portiune din LEA 20kV Tecuci)	LES MT	d	Defect LES 20kV Statia Tecuci - iesire in LEA 20kV Petrol	5124	1	0	4	4846	0.09	1.64	0.25	0.33
134	05/07/19 9:24	Prahova	MT	LEA 20 kV Comarnic	LEA 20 kV Comarnic	d	Copac cazut pe LEA 20	5801	1	0	21	5780	1.48	2.9	5.22	5.22
135	08/07/19 2:28	Prahova	IT	Statia 110/20/10 kV	T.T. 110 kV -explozad si	b	Conditii meteo deosebite	23682	1	0	77	23605	0.37	7.4	4.56	4.56
136	09/07/19 1:33	Galati	MT	LEA 20kV Tecuci - Liesti	Nu e cazul	d	defect treacator	6371	1	0	3	6368	0.07	2.28	0.27	0.27
137	09/07/19 18:01	Vrancea	IT	Statia 110/20kV Adjud	nu e cazul	c	in statia Adjud, incendiu la Trafo 3-110/27.5kV - 16MVA CFR (instalatie electrice apartinand	12218	1	0	1	5846	0.31	2.238	1.16	2.44
138	18/07/19 12:25	Vrancea	MT	LEA 20kV Tifesti	LEA 20kV	d	R 271LC din LEA20kV Tifesti complet distrus	20902	1	10	18796	0.13	4.498	0.97	2.36	
139	18/07/19 17:18	Vrancea	MT	LEA 20kV Milcov	LEA	d	izolator rupt la stalp nr. 51 din ax si pasari	5654	1	1	4750	2.09	1.26	2.71	3.32	

