

Nr. Crt	Sucursala	Statia de transformare	Echipamentul	Data / ora producerii		Data /ora revenirii		Durata (min)	Nr. locuri consum si/sau producere afectate	Localitati	Cauza	P intrerupta (MW)
											incidentului	
1	ALBA	Statia 110/20 kV Barabant	Trafo 3-110/20kV	11.08.2017	14,26	11.08.2017	15,37	61	19127 utilizatori	partial Alba Iulia		9,1
2	ALBA	Statia 110/20 kV Sebes	LEA20 kV Apold	04.09.2017	8,06	04.09.2017	11,03	177	7126 utilizatori	parc fotovoltaic Agrar Apod, sat Rahau, comunele Dostat, Spring, Cilnic, Garbova de Sebes, Cut, Daia Romana, Berghin, Ohaba si partial Rosia de Secas	izolator defect pe linie stalpii 262-derivatia Ohaba Rosia de Secas	3,6
3	ALBA	Statia 110/20 kV Sebes	LEA20 kV Apold	17.09.2017	17,32	17.09.2017	20	148	7126 utilizatori	utilizatori aferenti LEA 20 kV Sebes Apold	conditii meteo deosebite	3,6
4	SIBIU	Statia 110/20kV Orlat	LEA 20 kV Saliste	06.10.2017	ora 9.23	06.10.2017	ora 9.29	6	10964 utilizatori	Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, partial Orlat	Derivatia 20kV PT10 Orlat-copac taiat si cazut pe LEA 20kV intre stalpii nr.26-27 conductorul aferent fazei S rupt cazut la	3,2
					ora 9.29		ora 10:13	41	7790 utilizatori			
					ora 10:13		ora 10:18	8	105			
5	SIBIU	Statia 110/20 kV Orlat	LEA 20 kV Saliste	07.10.2017	ora 13.15	07.10.2017	ora 13.20	5	10964 utilizatori	partial Orlat, Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea , Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina , Rod	Derivatia 20kV PT10 Orlat-copac taiat si cazut pe LEA 20kV intre stalpii nr.26-27 conductorul aferent fazei S rupt cazut la pamant Copac căzut tăiat de persoane necunoscute	3,2
					ora 13.20	07.10.2017	ora 13.50	30	7790 utilizatori	Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea si 1 localitate partial : Orlat		
6	SIBIU	Statia 110/20 kV Copsa Mica	LEA 20 Kv Copsa Mica -PA1	20.10.2017	11,06	20.10.2017	11,48	42	5501 utilizatori	Agârbiciu, Șoala, Coșșa Mică, Axente Sever; Șeica Mare, Călvaser, Boarta, Vesud, Ruși, Ștenia, Buia	Copac taiat si cazut pe LEA 20kV intre stalpii nr.108-109, conductorul aferent fazei S rupt cazut la pamant intre stalpii	0,8
					11,48	20.10.2017	12,23	35	4866 utilizatori			
					12,23	20.10.2017	17,14	291	533 utilizatori			
7	SIBIU	Statia 110/20 Kv Orlat	LEA 20kV PA1 Saliste-Apold, recloserul R16 al derivatiei 20kV Poiana-Jina	29.10.2017	14,58	29.10.2017	15,32	34	7547 utilizatori	Aciliu, Amnas, Gusu, Poiana, Jina, Pauca, Ludos, Miercurea Sibului, Rod, Toparcea, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos	La recloserul R16 (al derivatiei 20kV Poiana-Jina) - izolatorii aferenti TT-20kV fazele R si S conturnati si conductorul aferent fazei R lipit de consola, in conditii	1,7
					15,32	29.10.2017	16,23	51	1856 utilizatori	Rod, Poiana, Jina		
8	SIBIU	Statia 110/20 kV Aeroport	LEA 20kV PT 394	01.11.2017	17,38	01.11.2017	17,45	7	9478 utilizatori	Sibiu	LES 20kV statia Dumbrava –PT109 Sibiu afectat la sapaturi	1,4
					17,45	01.11.2017	18,2	35	3025 utilizatori			
9	BRASOV	Statia 110/20 kV Codlea	Celula 20 kV	14.12.2017	3,05	14.12.2017	3,37	32	21081 utilizatori	Codlea, Ghimbav, Vulcan, Holbav, Vladeni, Dumbravita	animal patruns in celula 20 kV CL 1	9,8
			Cupla Longitudinala 1	14.12.2017	3,37	14.12.2017	3,41	4	11981 utilizatori	Codlea		